

ارور کولر ایستاده سامسونگ مدل BUT 50000

شرح خطا	کد خطا
خطای ارتباط بین یونیت های خارجی و داخلی	E101
خطای سنسور محیطی یونیت داخلی	E121
خطای سنسور لوله ورودی اوپراتور	E122
خطای موتور فن یونیت داخلی	E154
خطای حافظه دستگاه (EEPROM)، کد وارد شود و در نهایت برد داخلی عوض شود.	E162
دستگاه نیاز به کد دارد	E163
خطای ترتیب فاز ها ، فاز ها باید جابجا شوند	E425

دیفراست یدک فروشنده انواع قطعات سرد کننده و لباسشویی

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست یدک @defrostgrop

ارسال قطعات به تمام شهرستان های ایران

شماره تماس :

09123985822

02165258666