

ارور کولر اسپلیت میتسوئیشی مستر اسلیم Mr Slime

شرح خطا	خطا
سنسور دمای یونیت داخلی	2 بار چشمک
فن داخلی	3 بار چشمک
برد یونیت داخلی	4 بار چشمک
مشکل برق دستگاه	5 بار چشمک
سنسور دمای یونیت خارجی	6 بار چشمک
برد کنترل دستگاه	7 بار چشمک
سیکل مدار سرمایش مشکل دار	10 بار چشمک

دیفراست یدک فروشنده انواع قطعات سرد کننده و لباسشویی

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست یدک @defrostgrop

ارسال قطعات به تمام شهرستان های ایران

شماره تماس :

09123985822

02165258666