

## رفع مشکل بالا نرفتن دور موتور فن داخلی در دستگاه های ایستاده کولر گازی

شماره سرویس بولتن: <b>GISSVCB15049</b>	ارائه دهنده راه حل: تیم فنی QA	تاریخ ثبت: ۱۰/۰۲/۲۰۱۵
دامنه کاربرد: نمایندگان شرکت مشتریان گلدیوران	پدید آورنده: <b>z.yekefallah@goldiransvc.ir</b>	واحد درخواست کننده: QA

### ایراد:

بالا نرفتن دور موتور فن یونیت داخلی در دستگاه های ایستاده

### علت ایراد:

یکی از علت های بالا نرفتن دور موتور فن داخلی در دستگاه های ایستاده، کثیفی کویل های اواپراتور می باشد.

• از آنجا که در دستگاه های ایستاده، مکش هوا از پشت اواپراتور صورت میگیرد لذا در ظاهر و از قسمت جلو کثیفی کویل اواپراتور مشخص نمی باشد و باید اواپراتور کاملا باز شود تا کثیفی کویل مشخص گردد.



در ظاهر فن اواپراتور کاملا تمیز به نظر می رسد.

## رفع مشکل بالا نرفتن دور موتور فن داخلی در دستگاه های ایستاده کولر گازی

تاریخ ثبت: ۱۰/۰۲/۲۰۱۵

ارائه دهنده راه حل: تیم فنی QA

شماره سرویس بولتن: GISSVCB15049

واحد درخواست کننده: QA

پدید آورنده: z.yekefallah@goldiransvc.ir

دامنه کاربرد: نمایندگان شرکت مشتریان گلدیران

### رفع ایراد:

- باز کردن کامل اواپراتور یونیت داخلی و شستشوی کامل کویل های اواپراتور
- بسته به میزان کثیفی کویل اواپراتور، مدت زمان شستشو با جت واش متغیر می باشد.



قسمت پشت اواپراتور، بعد از باز کردن اواپراتور

## رفع مشکل بالا نرفتن دور موتور فن داخلی در دستگاه های ایستاده کولر گازی

شماره سرویس بولتن: **GISSVCB15049**

ارائه دهنده راه حل: تیم فنی QA

تاریخ ثبت: ۱۰/۰۲/۲۰۱۵

دامنه کاربرد: نمایندگان شرکت مشتریان گلدیران

پدید آورنده: [z.yekefallah@goldiransvc.ir](mailto:z.yekefallah@goldiransvc.ir)

واحد درخواست کننده: QA

