

علل خرابی کمپرسورهای رفت و برگشتی

از : حمید دارابی

کارشناس و مدرس تهویه مطبوع

قسمت چهارم



و برگشتی نیز باعث سایش جداره سیلندر و آسیب پیستونها می‌گردد؛ بنابراین تحت هیچ شرایطی نباید مایع مبرد یا روغن به محفظه کمپرسور در حال کار وارد شود.


روشهای جلوگیری از ورود مایع به کمپرسور

● اگر در یک سیستم سردکننده، اواپراتور بالاتر از کمپرسور قرار گرفته باشد مایع مبرد در طول خاموش بودن دستگاه در اثر

COPELAND را مشاهده می‌کنید.

اپراتورها و تکنسینهای راهبری دستگاههای سرد کننده باید توجه داشته باشند که شکستن سوپاپ مکش کمپرسور و تداوم کار آن تحت این شرایط ظرف چند دقیقه موجب شکستن پیستون و آسیب جدی به صفحه سوپاپ خواهد شد.

لذا به محض شنیدن صدای غیر عادی از کمپرسور باید دستگاه را خاموش نمود و از ورود مایع به کمپرسور جلوگیری به عمل آورد. در شکل ۳ یک نمونه صفحه سوپاپ کمپرسور که به دلیل ورود مایع به آن آسیب دیده و سوپاپ



شکل ۱: پدیده ضربه چکشی که باعث آسیب دیدن قطعات کمپرسور می‌گردد.


ثقل از اواپراتور از طریق لوله مکش وارد محفظه کمپرسور می‌شود. در این شرایط برای جلوگیری از ورود مایع یا روغن به کمپرسور باید با اجرای سیفون (تله

مکش آن کاملاً خرد شده و در سیستم وارد گردیده است را ملاحظه می‌کنید. توجه داشته باشید ورود مقادیر جزئی مایع مبرد به سیلندر کمپرسورهای رفت


۴- ورود مایع به کمپرسور و خطرات ناشی از آن

یکی دیگر از پدیده‌های مخرب در کمپرسورهای رفت و برگشتی ورود مایع مبرد یا روغن به درون محفظه سر سیلندر و سیلندر کمپرسور است. این پدیده را SLUGGING یا ضربه چکشی مایع می‌گویند (شکل ۱). همانطور که می‌دانید مایعات غیر قابل تراکم هستند بنابراین ورود مقادیر قابل توجه مایع مبرد یا روغن به سیلندر کمپرسور در حال کار باعث شکستن سوپاپها و پیستون و دسته شاپتون خواهد شد و در پاره‌ای مواقع این پدیده ممکن است سبب بریدن میل‌لنگ نیز بشود.

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد سوپاپ‌های مکش کمپرسورهای رفت و برگشتی در دستگاههای چیلر و پکیج یونیت به دلیل برگشت و ورود مایع به کمپرسور بیشتر از قطعات دیگر صدمه دیده و شکسته می‌شوند. در شکل ۲ یک نمونه سوپاپ مکش کمپرسور



شکل ۲: سوپاپهای مکش کمپرسور کوپلند



شکل ۳: صفحه سوپاپ کمپرسور که به دلیل ورود مایع، سوپاپ مکش آن خرد شده است.

مایع به صورت U) در نزدیک اوپراتور در خط مکش از ورود مایع به کمپرسور جلوگیری به عمل آورد. این روش در سردخانه های کوچک تا ظرفیت ده تن قابل اجرا می باشد.

● انتخاب نادرست شیر انبساط یا خرابی قطعات آن اغلب موجب تغذیه اضافی مبرد به اوپراتور می شود که تحت این شرایط مبردی که در اوپراتور اضافی بوده و تبخیر نشده است به لوله مکش سرازیر و در نهایت وارد کمپرسور خواهد شد. در این گونه مواقع باید شیر انبساط مناسب طراحی و جایگزین شیر معیوب گردد.

● در سیکلهای برودتی در روی خط مایع باید شیر برقی مناسب نصب گردد. این شیر که در فاصله بین کندانسور و شیر انبساط نصب می شود، هنگام توقف سیکل برودتی با قطع جریان برق به حالت بسته در می آید و در هنگام راه اندازی سیستم برق دار و باز خواهد شد.

در صورتی که در مدار مایع شیر برقی وجود نداشته باشد، هنگام توقف سیکل برودتی (خاموش بودن کمپرسور) شیر انبساط می تواند مقداری مایع مبرد را از خود عبور دهد که این مقدار مایع مبرد در لحظه راه اندازی کمپرسور به احتمال زیاد وارد کمپرسور شده و باعث پدیده ضربه چکشی مایع خواهد شد.


● در موقع راه اندازی کمپرسور ممکن است مایع مبرد در محفظه کارتر روغن جمع شده باشد که در این شرایط به محض استارت کمپرسور مایع در محفظه کارتر تبخیر شده و باعث اختلال در

هنگام روشن شدن کمپرسور از مدار خارج شده و در وضعیت خاموش قرار خواهد گرفت.

تکنسینها و اپراتورهای سیستمهای سرد کننده باید قبل از راه اندازی دستگاهها اطمینان حاصل کنند که روغن کمپرسورها به حد کافی گرم شده و مایع مبرد داخل کارتر روغن بخار شده است. بهترین راه برای تشخیص این مهم لمس کارتر

روغنکاری کمپرسور می شود و خسارات زیادی به قطعات متحرک کمپرسور وارد خواهد شد.


برای رفع این مشکل اغلب سازندگان کمپرسورهای رفت و برگشتی برای گرم کردن روغن از هیتر استفاده می کنند. بدین ترتیب که در هنگام توقف کمپرسور هیتر کارتر روشن بوده و مبرد موجود در روغن کمپرسور را بخار می کند. این هیتر



شکل ۴: مبدل حرارتی که برای جلوگیری از ورود مایع به کمپرسور در مدار مکش نصب می شود.

در سیستمهای سرد کننده صنعتی همواره به دلیل تغییرات بارهای سرمایی این امکان وجود دارد که در پاره ای مواقع مایع مبرد وارد کمپرسور شده و به آن خسارت وارد کند. در اینگونه مواقع با تهیه و نصب مخزن جمع کننده مایع که به آن آکومولاتور (SUCTION ACCUMULATOR) نیز می گویند می توان از ورود مایع به کمپرسور جلوگیری به عمل آورد. در شکل ۵ آکومولاتور و جزئیات داخلی آن نشان داده شده است.

می شود. بدین ترتیب تا حد زیادی از خطر ورود مایع به کمپرسور جلوگیری به عمل می آید.



شکل ۵: آکومولاتور که قبل از کمپرسور در مدار مکش نصب می شود.

مراجع:

- 1- COPELAND WORK BOOK (SLUGGING)
- 2- PRINCIPLES OF REFRIGERATION (ROY J. DOSSAT)

● در دستگاههای تبرید که در چهار فصل سال در حال کار بوده و همچنین

کمپرسور با دست می باشد. اگر ۲۴ ساعت پس از روشن کردن هیتر کارتر، روغن گرم نشده باشد احتمالاً هیتر کارتر سوخته و باید تعویض گردد.

● عموماً در سردخانه های صنعتی و تجارتی و همچنین در چیلرها و پکیج یونیت های هوایی (AIR COOLED) برای جلوگیری از ورود مایع به محفظه کمپرسور از یک مبدل حرارتی (HEAT EXCHANGER) استفاده می شود (شکل ۴).

در این دستگاه به طور همزمان از حرارت مایع اشباع خروجی از کندانسور برای سوپر هیت کردن گاز ورودی به کمپرسور و از سرمای گاز برای ساب کول کردن مایع ورودی به شیر انبساط استفاده