



هدف تخلیه سیستم یا وکیوم :

- ۱- خارج کردن هوا یا گازهای غیر قابل تقطیر
- ۲- خارج کردن رطوبت موجود در سیستم

دشمن سیستم تبرید رطوبت است





چرا با کمپرسور وکیوم نمی شود؟

محدوده وکیوم ایجاد شده توسط
کمپرسور

استفاده از کمپرسور برای وکیوم کردن باعث گرم شدن
شدید کمپرسور می شود

حداکثر وکیوم ایجاد شده توسط
کمپرسور

محدوده رطوبت گیری در دمای
معمولی

همیشه فشار وکیوم با فشار مطلق گفته می شود

وکیوم پمپ
دو مرحله

گیج وکیوم



فشار در وکیوم باید توسط
فشار سنج مخصوص وکیوم
قرائت شود. فشار سنج
معمولی به هیچ وجه دقیق
در این محدوده را ندارد.

جدول فشار جزئی و دمای آب

چرا وکیوم کردن به منظور تخلیه

Robertoت ، زمان طولانی نیاز دارد ؟

| نقطه جوش °C | فشار مطلق (bar) | فشار مطلق (in Hg) | حجم مخصوص بخار آب (m³/kg) |
|----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 100 | 1,012 | 29,9 | 1,7 |
| 93,3 | 0,794 | 23,45 | 2,1 |
| 82,2 | 0,517 | 15,28 | 3,1 |
| 71,1 | 0,326 | 9,65 | 4,8 |
| 60 | 0,199 | 5,88 | 7,7 |
| 54,4 | 0,153 | 4,52 | 9,8 |
| 43,3 | 0,087 | 2,59 | 16,5 |
| 32,2 | 0,048 | 1,42 | 29,2 |
| 21,1 | 0,025 | 0,74 | 54,1 |
| 10 | 0,012 | 0,37 | 106,3 |
| 5,6 | 0,009 | 0,27 | 141,7 |
| 2,2 | 0,007 | 0,21 | 177,1 |
| 1,1 | 0,006 | 0,2 | 191,0 |
| - | 0,006 | 0,18 | 206,1 |
| -1,1 | 0,005 | 0,16 | 225,1 |
| -6,7 | 0,003 | 0,1 | 353,2 |
| -12,2 | 0,002 | 0,06 | 565,2 |

$$\text{kg/m}^3 = \frac{1}{\text{حجم حجمی}} \quad m^3/kg = \frac{\text{حجم حجمی}}{1}$$

با کاهش فشار ، یک کیلوگرم آب در اثر تغییر حجم بیشتری را اشغال می کند. در نتیجه در زمان وکیوم گردن سیستم ، هر چقدر که فشار کاهش می یابد حجم بیشتری از بخار آب باید از سیستم خارج شود لذا زمان طولانی تری نیاز است.


مخصوصاً اگر آب به صورت مایع در سیستم باشد

چرا با کمپرسور وکیوم نمی شود؟

کمپرسور برای تراکم ساخته شده است. اگر با کمپرسور عمل وکیوم انجام شود کمپرسور شدیداً گرم می شود. از طرف دیگر فشار وکیومی که کمپرسور توان تولید آنرا دارد برای عمل رطوبت گیری کافی نیست.

چرا وکیوم کردن به منظور تخلیه رطوبت ، زمان طولانی نیاز دارد؟

با کاهش فشار (وکیوم کردن) حجم مخصوص آب افزایش می یابد در نتیجه در اثر تبخیر مثلاً یک قطره آب حجم بسیار بالائی از بخار آب تشکیل می شود که برای تخلیه نیاز به زمان دارد.



دماي محیط و فشار بخار آب

| C° دما | mmHg (torr) | bar(a) | Pa(a) |
|--------|-------------|--------|----------|
| -10 | 2.150 | 0.0029 | 286.59 |
| -8 | 2.514 | 0.0034 | 335.18 |
| -6 | 2.933 | 0.0039 | 390.98 |
| -4 | 3.412 | 0.0045 | 454.89 |
| -2 | 3.960 | 0.0053 | 527.94 |
| 0 | 4.585 | 0.0061 | 611.21 |
| 2 | 5.295 | 0.0071 | 705.93 |
| 4 | 6.101 | 0.0081 | 813.42 |
| 6 | 7.014 | 0.0094 | 935.15 |
| 8 | 8.046 | 0.0107 | 1072.70 |
| 10 | 9.209 | 0.0123 | 1227.80 |
| 12 | 10.518 | 0.0140 | 1402.33 |
| 14 | 11.989 | 0.0160 | 1598.34 |
| 16 | 13.636 | 0.0182 | 1818.03 |
| 18 | 15.480 | 0.0206 | 2063.80 |
| 20 | 17.538 | 0.0234 | 2338.23 |
| 22 | 19.832 | 0.0264 | 2644.08 |
| 24 | 22.385 | 0.0298 | 2984.37 |
| 26 | 25.219 | 0.0336 | 3362.29 |
| 28 | 28.362 | 0.0378 | 3781.28 |
| 30 | 31.840 | 0.0424 | 4245.03 |
| 32 | 35.684 | 0.0476 | 4757.49 |
| 34 | 39.925 | 0.0532 | 5322.83 |
| 36 | 44.596 | 0.0595 | 5945.56 |
| 38 | 49.732 | 0.0663 | 6630.42 |
| 40 | 55.373 | 0.0738 | 7382.49 |
| 42 | 61.559 | 0.0821 | 8207.12 |
| 44 | 68.331 | 0.0911 | 9110.01 |
| 46 | 75.735 | 0.1010 | 10097.17 |
| 48 | 83.819 | 0.1117 | 11174.97 |
| 50 | 92.634 | 0.1235 | 12350.12 |

برای قرائت فشار وکیوم حتما باید از گیج مخصوص وکیوم استفاده کرد. بعد از اتمام وکیوم و رسیدن به فشار مناسب (حدود 250 Pa)، شیر روی گیج و وکیوم پمپ بسته شده و بالا آمدن فشار را مشاهده کنید.


اگر در مدت زمان کوتاهی فشار بالا آمد و به فشار اتمسفر رسید یعنی در سیستم نشتبه وجود دارد.

اگر در سیستم رطوبت باشد ، فشار در مدت زمان بیشتری بالا رفته و نهایتا به فشار بخار آب در دمای محیط می رسد.

اگر در سیستم رطوبت نباشد و نشتبه نیز وجود نداشته باشد فشار وکیوم خیلی کم بالا آمده و دیگر تغییری نمی کند (فشار نهائی پائینتر از فشار بخار آب در دمای محیط است).

وکیوم پمپ

مکش



تخلیه

وکیوم پمپ دو مرحله

۱،۵ CFM-۱ برای سیستمهای خانگی کوچک

۳-۵ CFM-۲ برای سیستمهای متوسط

۱۰-۱۵ CFM-۳ برای سیستمهای بزرگ

کارکرد و نگهداری وکیوم پمپ

۱- برای مشاهده فشار وکیوم حتما از گیج مخصوص وکیوم استفاده کنید.

۲- برای وکیوم کردن حتما از شیلنگهای کوتاه با قطر بالا استفاده کنید.


۳- حتما از روغن مخصوص وکیوم پمپ استفاده کنید.

۴- حتما روغن وکیوم پمپ را بعد از ۳ الی ۲ بار کار تعویض کنید. زمانی که دستگاه و روغن گرم است روغن را تعویض کنید.

۵- در مسیر شیلنگ وصل وکیوم پمپ به سیستم یک عدد شیر برقی وصل کنید تا در زمان قطع برق این شیر بسته شود و روغن وکیوم پمپ به داخل سیستم تخلیه نشود. (بعضی از وکیوم پمپ ها شیر یکطرفه دارند).

۶- بعد از اتمام وکیوم حتما وکیوم پمپ را از حالت وکیوم خارج کنید یعنی اجازه دهید هوا وارد آن شود در غیر اینصورت به مرور روغن وارد سیلندر آن می شود (Gas Balast).

۷- از وکیوم پمپ با ظرفیت خیلی بالا استفاده نکنید. این کار باعث انجماد رطوبت در ابتدای مسیر وکیوم می شود و رطوبت سیستم به خوبی تخلیه نمی شود.




رطوبت در اثر تراکم تقطیر شده و وارد روغن می شود. این امر باعث تخریب زودهنگام وکیوم

پمپ می شود

هوای نسبتا خشک محیط

بیرون



در ابتدایی عمل وکیوم شیر Gas Ballast که باز باشد، هوای خارج وارد مرحله دوم شده و تقطیر رطوبت را کم می کند. بعد از مدتی که هوای خروجی وکیوم پمپ بیرون نیامد، شیر را بیندید تا عمل وکیوم ادامه یابد.