

## به نام خدا

یکی از موضوعاتی که شرکت خدمات گلدنیران به منظور خدمات رسانی بهتر به مشتریان خود و جلوگیری از تعدد تعمیر به آن توجه ویژه دارد، تشخیص به موقع خطأ، رفع ایجاد و انجام تعمیرات کامل و صحیح دستگاه ها می باشد. به طوری که مجددا در بازه زمانی کوتاهی دچار مشکل قبلی نشوند.

لذا این کتابچه شامل کلیه کد خطاهای احتمالی دستگاه های INVERTER ، تشریح آن ها، طریقه رفع ارورها و روش های بررسی دستگاه و همچنین طریقه ارور یابی می باشد. به امید آنکه با همکاری تمام اعضای خانواده گلدنیران ، روز به روز شاهد پیشرفت باشیم.

## فهرست :

۱	کد خطاهای و توضیحات آنها.....
۵	رفع ایراد - خطاهای واحد داخلی.....
۵	خطاهای CH01 - CH02 - CH06 - CH12
۷	خطای CH53 - CH05
۹	خطای CH10
۱۰	خطای CH21
۱۱	خطای CH22
۱۵	خطای CH26
۲۲	خطای CH27
۲۶	خطای CH29
۳۰	خطای CH32
۳۰	خطای CH40
۳۸	خطای CH41 - CH44 - CH45 - CH46 - CH47 - CH65
۴۲	خطای جدول دما - مقاومت
۴۴	خطای CH53
۴۶	خطای CH60

۴۷	خطای CH61
۴۹	خطای CH62
۵۲	خطای CH67
۵۵	چگونگی بررسی شرایط نصب واحد بیرونی
۵۶	چگونگی بررسی جریان مبرد
۵۷	روش چک کردن EEV
۵۸	چگونگی بررسی مقاومت فازهای کمپرسور
۶۰	چگونگی بررسی قسمت IPM
۶۲	بررسی مدار آشکار ساز جریان فاز کمپرسور
۶۴	بررسی مدار آشکار ساز جریان فاز ورودی
۶۵	چگونگی بررسی شیر ۴ طرفه
۶۶	بررسی مقاومت کوئیل شیر ۴ طرفه
۶۷	چگونگی بررسی شیر EEV


## کد خطا ها و توضیحات آنها

### ■ نشانگر خطا

- این عملکرد برای تشخیص ایراد و نشان دادن آن در صفحه دیسپلی می باشد.
- اگر همزمان دو خطا داشته باشیم در ابتدا خطای که خطرناک تر است نمایش داده می شود.
- بعد از وقوع خطا اگر ایراد رفع گردد LED به صورت نرمال شروع به چشمک زدن می کند.
- پس از برطرف کردن خطا برق را قطع و سپس دوباره وصل کنید.

### ■ خطا در واحد داخلی - توضیحات

کد خطا	توضیحات	نشانه خطا	
		واحد داخلی	
		LED1 (سبز)	LED2 (قرمز)
1	سنسور هوای یونیت داخلی باز / اتصال کوتاه	۱ بار	-
2	سنسور لوله ورودی یونیت داخلی باز / اتصال کوتاه	۲ بار	-
5	خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و یونیت بیرونی	۵ بار	-
6	سنسور لوله خروجی یونیت داخلی	۶ بار	-
9	EEPROM یونیت داخلی	۹ بار	-
10	ایراد عملکرد موتور فن داخلی	-	۱ بار
12	سنسور وسط لوله یونیت داخلی	۲ بار	۱ بار



چراغ power یکان

چراغ plasma دهگان

❖ در دستگاههای که نمایشگر سون سگمنت دارند به صورت عددی ظاهر می شود :

مثال :

خطای ارتباطی با CH 05 ظاهر می شود.

محل قرار گیری LED در برد واحد بیرونی

**4kw Controller(UE,UE1)**

نوع ۲ LED دار



## **2kw Controller(UL,UL2) نوع ۲ LED دار**




## 1.5kw Controller(UA3)

نوع LED ۲ دار



نوع ۲ LED دار





LED 1 سبز یکان

LED 2 قرمز دهگان

نوع ۱ LED دار

مثال) خطای ۲۱ (ولتاژ DC بالا)



## ■ توضیحات ارورها

کد خطأ	شرح	عملیات خطا			
		مسکناء بیرونی (KW 2,4) دستگاه داخلی ((SB/SC))		فرمز	سینز
		LED2	LED1		
1	مسنور هوای داخلی (بار / انسانی)	-	1 مار	-	-
2	مسنور تونه ورودی دستگاه داخلی (بار / انسانی)	-	2 مار	-	-
5	اسکالار در ارتفاعه (دستگاه داخلی به مسکناء بیرونی)	-	5 مار	-	-
6	مسنور تونه خروجی دستگاه داخلی (بار / انسانی)	-	6 مار	-	-
9	خطای ایسرام دستگاه داخلی	-	9 مار	-	-
10	خطای فلزی قفل سدن فن و نفلي	1 مار	-	-	-
12	مسنور تونه میان دستگاه داخلی (بار / انسانی)	2 مار	1 مار	-	-
21	DC Peak	1 مار	2 مار	1 مار	2 مار
22	CT) 2 سدل خربان زیاد	2 مار	2 مار	2 مار	2 مار
23	DC ولنار میان نسته	2 مار	3 مار	2 مار	3 مار
26	خطای مؤقت کمپرسور DC	6 مار	2 مار	6 مار	2 مار
27	خطای حراسبی PSC	7 مار	2 مار	7 مار	2 مار
29	حریمان زیاد کمپرسور	9 مار	2 مار	9 مار	2 مار
31	خطای CT میان	1 مار	3 مار	1 مار	3 مار
32	دمای سین از حد تونه هفتنه	2 مار	3 مار	2 مار	3 مار
40	مسنور (CT بار / انسانی)	4 مار	-	4 مار	-
41	مسنور تونه خروجی (بار / انسانی)	1 مار	4 مار	1 مار	4 مار
44	مسنور هوای بیرون (بار / انسانی)	4 مار	4 مار	4 مار	4 مار
45	مسنور تونه میان کندانسور (بار / انسانی)	5 مار	4 مار	5 مار	4 مار
48	مسنور تونه خروجی کندانسور (بار / انسانی)	8 مار	4 مار	8 مار	4 مار
53	اسکالار ارسطوی دستگاه بیرونی به دستگاه داخلی	3 مار	5 مار	3 مار	5 مار
60	خطای جت مایم ایسرام دستگاه بیرونی	-	6 مار	-	6 مار
61	دمای سین از حد تونه کندانسور	1 مار	6 مار	1 مار	6 مار
62	دمای سین از حد بسته بسته	2 مار	6 مار	2 مار	6 مار
63	دمای میان تونه کندانسور	3 مار	6 مار	3 مار	6 مار
65	مسنور هشت نسته (بار / انسانی)	5 مار	6 مار	5 مار	6 مار
67	قفل سدن فن BLDC بیرونی	7 مار	6 مار	7 مار	6 مار

خطاهای یونیت داخلی  
خطاهای یونیت بیرونی

## رفع ایراد - خطاها و واحد داخلی

[خطاهای CH01, CH02, CH06, CH12](#)

نقطه بررسی	علت خطا	عنوان	کد خطا
CH01	سنسور هوای داخلی	اتصال کوتاه بودن سنسور / اتصال نادرست یا باز /	وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید مقاومت نرمال : $10\text{k}\Omega$ /at $25^\circ\text{C}(77^\circ\text{F})$
CH02	سنسور لوله ورودی یونیت داخلی	اتصال کوتاه بودن سنسور / اتصال نادرست یا باز /	وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید مقاومت نرمال : $5\text{k}\Omega$ /at $25^\circ\text{C}(77^\circ\text{F})$
CH06	سنسور لوله خروجی یونیت داخلی	اتصال کوتاه بودن سنسور / اتصال نادرست یا باز /	وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید مقاومت نرمال : $5\text{k}\Omega$ /at $25^\circ\text{C}(77^\circ\text{F})$
CH12	سنسور لوله وسط یونیت داخلی	اتصال کوتاه بودن سنسور / اتصال نادرست یا باز /	وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید مقاومت نرمال : $5\text{k}\Omega$ /at $25^\circ\text{C}(77^\circ\text{F})$



۱- وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید

۲- بعد از جدا کردن سنسور از برد مقاومت آن را اندازه گیری کنید

۳- اگر مقاومت ۰ یا بینهایت بود سنسور را تعویض کنید

۴- اگر مقاومت نرمال بود برد را بررسی کنید

### محل قرارگیری سنسورها :



### روش اندازه گیری :

کانکتور را از روی برد جدا کنید.

رنج مولتی متر را روی اهم  $\Omega$  قرار دهید.

مقاومت کانکتور را اندازه گیری کنید.

نامه	رنگ کانکتور	نام سنسور	مقاومت
TH1	سفید	سنسور هوای یونیت داخلی	10kΩ at 25 °C
		سنسور لوله ورودی یونیت داخلی	5kΩ at 25 °C
TH2	قرمز	سنسور خروجی لوله یونیت داخلی	5kΩ at 25 °C
TH3	سفید	سنسور وسط لوله یونیت داخلی	5kΩ at 25 °C

کد خطای (خطای ارتباطی) CH05, CH53

کد خطا	عنوان	علت خطا	نقاط بررسی
ولتاژ ورودی نامناسب/بیرون از محدوده ۲۰۸ الی ۲۳۰ اتصال نادرست کانکتورهای ارتباطی قطع شدگی سیم های ارتباطی اتصال نادرست زمین (ارت) بین واحد داخلی و بیرونی اتصال نادرست ارت محل با دستگاه بیرونی مدار انتقالی برد واحد بیرونی ایراد دارد مدار انتقالی برد واحد داخلی ایراد دارد خرابی راکتور یونیت بیرونی نزدیک برق فشار قوی باشد یونیت داخلی نزدیک تابلو برق نصب شده باشد فیوز های روی برد سوخته باشد	قطع یا مختل شدن ارتباط بین واحد داخلی و بیرونی بیش از ۳ دقیقه	ارتباطی (بین واحد داخلی و بیرونی)	CH05 / 53

**\*CH05 در یونیت داخلی نمایش داده می شود و CH53 در یونیت بیرونی نمایش داده می شود \***

۱. ولتاژ را بررسی کنید (ولتاژ بین ۲۰۸ الی ۲۳۰ باشد) .

۲. سیم ارتباطی به درستی وصل شده باشد .

→ ترمیم یا تعویض سیم ارتباطی .

→ بررسی کنید سیم نول اتصال داشته باشد .

۳. مقاومت بین سیم ارتباطی و زمین را بررسی کنید : نرمال نیش از (2MΩ)

۴. سیم های ارتباطی به درستی به کانکتورها وصل شده باشند.

۵. وضعیت اتصال ارت بین واحد داخلی و واحد بیرونی و همچنین واحد بیرونی با ارت محل را بررسی کنید.

۶. وضعیت وجود کابل شیلد را بررسی کنید(کابل شیلد تنها باید برای مسیر سیگنال (ترمیتال شماره ۳) استفاده شده باشد).

۷. محل نصب یونیت بیرونی نباید نزدیک به برق فشار قوی یا کنتور و تابلو برق ۳ فاز باشد.

### در تمامی ارورها:

زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدید که برد را تعویض کنید، قبل از تعویض برد

اقدامات زیر را حتماً انجام دهید :

(۱) برق دستگاه را قطع کنید

(۲) تمامی کانکتورهای برد بیرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنید

(۳) چند دقیقه صبر کنید

(۴) سپس تمامی کانکتورها را دوباره وصل کنید


(۵) برق دستگاه را دوباره وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

در صورت بروز دوباره ازور نسبت به تعویض برد اقدام نمائید.

**خطای CH09 (خطای برد آپشن)**

کد خطا	عنوان	علت خطا	نقاط بررسی
CH09	خطای برد آپشن	اتصال نادرست برد آپشن یا ایجاد از برد آپشن	وضعیت اتصال برد آپشن را بررسی کنید

۱. بررسی کنید برد آپشن به درستی اتصال داشته باشد



در برخی موارد در مدل هایی که دیسپلی آنها سون سگمنتی (۸۸) می باشد دیده شده که اعداد بر روی دیسپلی به صورت ناخوانا و درهم ظاهر می شوند . علت این ایجاد است برد دیسپلی یا برد آپشن باشد که حتما بعد از تعویض این قطعات باید برق ممکن دستگاه را ریست کنید .

کد خطای CH10 (موتور فن داخلی)

کد خطا	عنوان	علت خطا	نقاط بررسی
CH10	ایراد موتور فن داخلی	اگر موتور فن بعد از ۱ دقیقه از عملیات اوایله به کار نیافتد	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قفل شدن موتور فن</li> <li>• ارتباط نادرست سیم های موتور فن با برد</li> <li>• موتور فن ایراد دارد</li> <li>• ایراد برد (PCB) داخلی</li> </ul>

کد خطا	نوع ایراد (بررسی نحوه عملکرد)	علت خطا	تأثید و بررسی	رفع ایراد
CH10	قفل شدن ساختار موتور فن داخلی	فن توسط قطعه دیگری گیر کرده یا فن مشکل پیدا کرده	شفت موتور را با دست بچرخانید اگر گردش غیر عادی باشد ایراد دارد	اصلاح یا تعویض موتور فن
	اتصال نادرست سیم های موتور فن	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کانکتور موتور فن قطع شده</li> <li>• ترمیتال ثابت ایراد پیدا کرده</li> <li>• سیم ها قطع شده یا له شده اند</li> </ul>	بررسی دیداری شود	تعمیر سیم ها یا تعویض موتور فن
	موتور ایراد دارد	مداوات داخلی موتور معیوب شده اند	بررسی با روش های تستی	تعویض موتور فن

	ایراد برد (PCB) داخلی	برد واحد داخلی ایراد دارد	بررسی دیداری یا روش های تستی	تعویض برد داخلی
--	-----------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------

## نحوه تست موتور فن BLDC

### روش اول

مولتی متر را روی بازر قرار می دهیم پر اپ مشکی را روی پایه شماره ۴ موتور فن قرار داده و پر اپ قرمز را روی پایه های شماره ۱ و ۵ و ۷ قرار می دهیم روی هیچ کدام از پایه ها زمانی که با مولتی متر تست می کنیم نباید اتصال برقرار باشد یا بوق بزند در صورت زدن بوق یا بازر، موتور فن ایراد دارد.

### روش دوم

مولتی متر را روی تست اهم قرار می دهیم-پر اپ مشکی را روی پایه شماره ۴ که مشترک می باشد قرار می دهیم مقاومت های سالم در روی کانکتور به صورت زیر می باشد:

$$4 \rightarrow 1 \quad \infty$$

$$4 \rightarrow 5 \quad 40 - 100 \text{ k}\Omega$$

$$4 \rightarrow 6 \quad \infty$$

$$4 \rightarrow 7 \quad 240 \text{ تا } 260 \text{ k}\Omega$$

### روش تست برد در زمانی که دستگاه ارور موتور فن می دهد

اول باید مولتی متر را روی ولتاژ DC قرار داد و سپس پر اپ مشکی را روی پایه شماره ۴ قرار داده و بعد از آن به روش زیر عمل می کنیم:

$$4 \rightarrow 1 \quad 250-380 \text{ VD}$$

$$4 \rightarrow 5 \quad 15 \text{ VDC}$$

$$4 \rightarrow 6 \quad 2/6 \text{ DC}$$

$$4 \rightarrow 7 \quad 0-5 \text{ DC}$$

## رفع ایرادات / کد های خطای واحد بیرونی

**کد خطای CH21**

کد خطا	عنوان	عملت خطا	نقاط بررسی
CH21	ولتاژ DC بالا	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جریان بالای لحظه‌ای</li> <li>• جریان نامی بالا</li> <li>• ایجاد قسمت IPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جریان لحظه‌ای بالا در یکی از فازها U,V,W</li> <li>- قفل شدن کمپرسور</li> <li>- اتصال نادرست U,V,W</li> <li>• بروز شرایط Over Load</li> <li>-شارژ گاز زیاد</li> <li>- طول لوله زیاد</li> <li>-نامناسب بودن محل قرار گیری یونیت بیرونی (عدم اگزاست مناسب)</li> <li>• ایجاد عایق بندی کمپرسور</li> </ul>

برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر ، بعد از خاموش کردن


دستگاه ۳ دقیقه صبر کنید. در زمان اندازه گیری ها مواظب اتصال

کوتاه با قسمت های دیگر باشید.




## بررسی اتصالی کانکتور سیکنال ورودی IPM:

- .۱ مولتی متر را روی اهم متر قرار دهید.
- .۲ وضعیت اتصالی بین پین های ورودی IPM (SMPS) را در حالت خاموش دستگاه بررسی کنید.



□ مقاآمت عایقی بین کمپرسور و لوله کشی

□ مقاومت بین U,V و W



⊗ مقدار مقاومت بین هر ترمیнал با لوله باید بیشتر از ۱ مگا اهم باشد.

⊗ مقاومت هر سیم پیچ با سیم پیچ دیگر باید بین ۰.۵ تا ۱ اهم باشد.

#### خطای ۲۱ > چکونه مسیر IPM را بررسی کنیم

۱- کانکتورهای برد را جدا کنید

۲- رنج مولتی متر را روی سنجش ولتاژ دیود قرار دهید

۳- ولتاژهای  $W \sim U$ / $P \sim V$ / $P \sim W$  همانند شکل اندازه گیری کنید



۴- ولتاژهای  $U\sim Nu/V\sim Nu/W\sim Nu$  همانند شکل ۲ اندازه گیری کنید

۵- اگر مقادیر اندازه گیری شده به طور مشخص با مقادیر واقعی متفاوت باشند IPM ایجاد دارد و برد را تعویض کنید


### LED های ۱



[IPM 위치 및 Pin 번호]






[Figure 1]



[Figure 2]

### LED های ۲




## کد خطای CH22

نقطه بررسی	علت خطا	عنوان	کد خطا
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ولتاژ ورودی را بررسی کنید</li> <li>• شرایط فن بیرونی را بررسی کنید</li> <li>• قسمت های سنسور برد را بررسی کنید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خطای ولتاژ ورودی (ولتاژ پایین)</li> <li>• شرایط Over Load</li> <li>• آسیب دیدن برد</li> </ul>	CT2 جریان ورودی بیشتر از مقدار تعیین شده است	22

برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر، بعد از خاموش کردن  
دستگاه **۲ دقیقه** صبر کنید. در زمان اندازه گیری ها مواظب اتصال کوتاه با  
قسمت های دیگر باشید.



## نقاط بررسی



در تمامی ارورها:

زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدید که برد را تعویض کنید،

قبل از تعویض برد اقدامات زیر را حتماً انجام دهید:

(۱) برق دستگاه را قطع کنید

(۲) تمامی کانکتورهای برد بیرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنید

(۳) چند دقیقه صبر کنید

(۴) سپس تمامی کانکتورها را دوباره وصل کنید

(۵) برق دستگاه را دوباره وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائید.

> ارور CH 22 < چگونه میزان ولتاژ ورودی سنسور جریان را اندازه بگیرید



اندازه گیری ولتاژ ورودی سنسور جریان برد

۱. مولتی متر را روی اندازه گیر DC قرار دهید

۲. مقادیر زیر را در حالت اتصال برق تغذیه در حالت stand by اندازه گیری کنید


۳. اگر مقادیر اندازه گیری شده بیرون از محدوده مجاز بود احتمال سوختگی قطعه می باشد.

### مدل LED1 دار



اگر مقدار اندازه گیری شده بیرون  
از محدوده  $2/3$  الی  $2/7$  ولت باشد  
قطعه ایجاد دارد

مدل LED2 دار




اگر مقدار اندازه گیری شده بیرون از محدوده  $2/3$  الی  $2/7$  ولت باشد قطعه ایراد دارد

نقطه بررسی	علت خطأ	عنوان	کد خطأ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی ولتاژ ورودی</li> <li>• بررسی قسمت های سنسور ولتاژ DC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خطای ولتاژ ورودی (ولتاژ پائین)</li> <li>• سوختگی قطعه در برد</li> </ul>	ولتاژ پائین خط DC $V_{rms} < 140$	23

برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر، بعد از خاموش کردن دستگاه **۳ دقیقه** صبر کنید. در زمان اندازه گیری ها مواظب اتصال کوتاه با قسمت های دیگر باشید.



### نقاط بررسی !



## در تمامی اوروها:

زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدید که برد را تعویض کنید، قبل از تعویض برد اقدامات زیر را حتماً انجام دهید:

(۱) برق دستگاه را قطع کنید

(۲) تمامی کانکتورهای برد بیرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنید

(۳) چند دقیقه صبر کنید

(۴) سپس تمامی کانکتورها را دوباره وصل کنید

(۵) برق دستگاه را دوباره وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

در صورت بروز دوباره اور نسبت به تعویض برد اقدام نمائید


## <ارور 22 CH> چگونه میزان ولتاژ ورودی سنسور جریان را اندازه بگیرید

### اندازه گیری ولتاژ ورودی سنسور جریان برد


۱. مولتی متر را روی اندازه گیر DC قرار دهید

۲. مقادیر زیر را در حالت اتصال برق تغذیه در حالت stand by اندازه گیری کنید


۳. اگر مقادیر اندازه گیری شده بیرون از محدوده مجاز بود احتمال سوختگی قطعه می باشد.



اگر میزان اندازه گیری شده بیرون از محدوده  $2/4$  الی  $2/8$  ولت DC باشد قطعه معیوب است.



اگر میزان اندازه گیری شده بیرون از محدوده  $2/4$  الی  $2/8$  ولت DC باشد قطعه معیوب است.



## ارور CH 26

نقطه بررسی	علت خطا	عنوان	کد خطا
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی قفل شدگی کمپرسور</li> <li>• باز/اتصال کوتاه سیمهای کمپرسور</li> <li>• بررسی عایق کمپرسور (اتصال بدنی)</li> <li>• بررسی فن بیرونی : قفل شدگی مسیر باد-و...</li> <li>• بررسی IPM (به ارور ۲۱ مراجعه شود)</li> <li>• بررسی قسمت حسگر جریان فازی برد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قفل شدگی کمپرسور</li> <li>• حالت اور لود</li> <li>• (توقف فن بیرونی - قفل شدگی فن بیرونی و...)</li> <li>• سوختگی قطعات روی برد (IPM)</li> <li>• سوختگی قسمت های مسیر حسگر جریان فاز در برد</li> </ul>	ارور موقعیت DC کمپرسور	CH26


برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر، بعد از خاموش کردن دستگاه

**۳** دقیقه صبر کنید. در زمان اندازه گیری ها مواظب اتصال کوتاه با قسمت های دیگر

باشید.



نقاط بررسی!



## ارور CH 26 <چگونگی بررسی جریان فازی>

## اندازه گیری ولتاژ قسمت حسگر جریان فاز

## اندازه گیری و لتاژ ورودی سنسور جریان برد


#### ۱. مولتی متر را روی اندازه گیر DC قرار دهید

۲. مقادیر زیر را در حالت اتصال برق تغذیه در حالت stand by اندازه گیری کنید

۳. اگر مقادیر اندازه گیری شده بیرون از محدوده مجاز بود احتمال سوختگی قطعه میباشد.




مدل ۱ LED دار



اگر میزان اندازه گیری شده بیرون از مقدار  $\frac{2}{3}$  الی  $\frac{2}{7}$  DC باشد قطعه معیوب است.

مدل ۲ LED دار




اگر میزان اندازه گیری شده بیرون از مقدار  $\frac{2}{3}$  الی  $\frac{2}{7}$  DC باشد قطعه معیوب است.

## مدار آشکار ساز جریان فاز کمپرسور

۱. بررسی ارور جریان آشکارساز	موارد بررسی	تشخیص ایجاد جریان بالای کمپرسور بدلیل ارور آشکارساز	هدف جریان فاز
------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------	---------------

## روش بررسی



توجه!


وقتی اندازه گیری میکنید و برق به دستگاه وصل است، دقیق کنید رنج مولتی متر درست انتخاب شده باشد و موازب اتصال کوتاه با دیگر قسمت های برد باشید.

۱- رنج مولتی متر را روی ولتاژ DC گذاری و جریان را بررسی کنید

۲- ولتاژ U, V, W را با GND اندازه بگیرید

۳- مقدار استاندارد  $0.5 \pm 0.05$  ولت می باشد

۴- در صورت درست نبودن ولتاژ برد را تعویض کنید




نقطه بررسی	علت خطا	عنوان	کد خطا
بررسی موتور فن بیرونی / ایراد فن/جهت وزش باد بررسی شرایط راکتور : ۱۰ A/26.8mH بررسی قطعات داخلی برد اصلی	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شرایط Over Load</li> <li>• ایراد راکتور</li> <li>• سوختگی قطعات داخلی برد (PSC )</li> </ul>	ارور جریان بالای خطای PSC	CH27

برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر، بعد از خاموش کردن دستگاه **۳** دقیقه صبر کنید. در زمان اندازه گیری ها مواطب اتصال کوتاه با قسمت های دیگر باشید.




بررسی کردن اتصال کوتاه کانکتور سیگنال ورودی مدولاتور PSC برد اصلی :

۱. مولتی متر را روی تست ولتاژ DC قرار دهید.
۲. در حالت خاموش دستگاه اتصال کوتاه پین های سیگنال ورودی از قسمت پایین را بررسی کنید.



**توجه:**


پین های **۴ و ۵** از داخل اتصال کوتاه هستند.



مدار آشکار ساز جریان فاز کمپرسور

۱. بررسی ارور جریان آشکارساز	موارد بررسی	تشخیص ایجاد جریان بالای کمپرسور بدلیل ارور آشکارساز جریان فاز	هدف
------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------	-----

## روش بررسی



توجه!


وقتی اندازه کبری میکنید و برق به دستگاه وصل است، دقت کنید رنج مولتی متر درست انتخاب شده باشد و مواطبه اتصال کوتاه با دیگر قسمت های برد باشید.

۱- رنج مولتی متر را روی ولتاژ DC گذاشته و جریان را بررسی کنید

۲- جریان بین I \_ Input \_ GND Micom را بررسی کنید.

۳- مقدار استاندارد  $2/5 \pm 0/5$  ولت می باشد


۴- در صورت درست نبودن ولتاژ برد را تعویض کنید



### ارور CH 29 (ارور جریان بالای کمپرسور اینورتر)

نقطه بررسی	علت خطا	عنوان	کد خطا
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی قفل شدگی کمپرسور</li> <li>• بررسی فن بیرونی :</li> <li>• قفل شدگی -مسیر باد- و ...</li> <li>• بررسی قسمت حسگر جریان فازی برد</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قفل شدگی کمپرسور</li> <li>• حالت اور لود</li> <li>• توقف فن بیرونی -قفل شدگی فن بیرونی و ...)</li> <li>• سوختگی قسمت حسگر جریان فاز در برد</li> </ul>	ارور جریان بالای فاز کمپرسور	CH29

## نقاط بررسی!



در تمامی اورها:

زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدید که برد را تعویض کنید، قبل از تعویض برد اقدامات زیر را حتماً انجام دهید:

(۱) برق دستگاه را قطع کنید

(۲) تمامی کانکتورهای برد بیرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنید

(۳) چند دقیقه صبر کنید

(۴) سپس تمامی کانکتورها را دوباره وصل کنید

(۵) برق دستگاه را دوباره وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائید.

## ۲۹ CH <ارور چگونگی اندازه گیری جریان فازی



### اندازه گیری ولتاژ قسمت حسگر جریان فاز

۱. مولتی متر را روی اندازه گیری ولتاژ DC قرار دهید.

۲. در حالت اصلی برق تغذیه و در حالت Standby اندازه گیری کنید.

۳. مقدار استاندارد  $2/3$  الی  $2/7$  ولت DC می باشد.


### مدل یک LED دار



اگر میزان اندازه گیری شده بیرون از مقدار  $2/3$  الی  $2/7$  DC

باشد قطعه معیوب است.

### مدل دو LED دار



اگر میزان اندازه گیری شده بیرون از مقدار  $2/3$  الی  
باشد قطعه معیوب است


### ارور CH 32 (ارور گرمای بیش از حد لوله دهش)

نقطه بررسی	علت خطا	عنوان	کد خطا
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی فن بیرونی :</li> <li>- قفل شدگی سمسیر باد -</li> <li>... و ...</li> <li>• نشتی مبرد را بررسی کنید</li> <li>• سنسور را بررسی کنید ( محل قرار گیری و اهم سنسور )</li> <li>• وضعیت LEV را بررسی کنید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حالت اور لود (توقف فن بیرونی - قفل شدگی فن بیرونی و ...)</li> <li>• نشتی مبرد</li> <li>• خرابی سنسور دهش کمپرسور اینورتر</li> <li>• ایراد کانتکتور / LEV خرابی LEV</li> </ul>	<p>دماه بالای لوله دهش کمپرسور (105°C(221°F)↑)</p>	CH32

برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر، بعد از خاموش کردن دستگاه **۲ دقیقه** صبر کنید. در زمان اندازه گیری ها مواضع اتصال کوتاه با قسمت های دیگر باشید.





## نقاط بررسی!



## &lt;ارور چگونگی بررسی سنسور لوله دهش CH32&gt;

اندازه گیری مقاومت لوله دهش کمپرسور





میزان مقاومت اندازه گیری شده  $200k\Omega \pm 10\%$  در  $(25^\circ\text{C})$

#### ■ محل قرارگیری سنسور دهش کمپرسور

##### 1. محل قرارگیری سنسور

دهش

:  $200k\Omega \pm 10\%$

در دمای  $25^\circ\text{C}$




#### ارور 40 (ارور سنسور CT)

نقطه بررسی	علت خطا	عنوان	کد خطا
<ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی کانکتور</li> <li>برق ورودی ،</li> <li>مدار حسگر جریان</li> <li>خرجی کمپرسور</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سوختگی قسمت حسگر مدار برد</li> </ul>	ارور سنسور CT باز یا اتصال کوتاه	40

بعد از خاموش کردن برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر دستگاه ۳ دقیقه صبر کنید. در زمان اندازه گیری ها مواظب اتصال کوتاه با قسمت های دیگر باشید.




نقاط بررسی!



ارور **CH40** <چکونگی بررسی حسگر جریان ورودی و جریان فازی

اندازه گیری ولتاژ **DC** در حالت اتصال برق و حالت **standby**  
۱. مولتی متر را روی رنج اندازه گیری ولتاژ **DC** قرار دهید


## نوع یک LED دار



- ولتاژ DC اندازه گیری شده در هر دو سر از R01N در

شکل ۱ در اتصال برق تغذیه و در حالت standby باید:

۲/۳ الی ۷/۲ ولت باشد.



- مقدار ولتاژ DC اندازه گیری در شکل ۲ در حالت اتصال

برق تغذیه و در حالت standby باید ۷/۲ الی ۲/۳ ولت

باشد.

## نوع دو LED دار



- ولتاژ DC اندازه گیری شده در هر دو سر از R01N در شکل ۱ در اتصال برق تغذیه و در حالت

standby باید: ۲/۳ الی ۷/۲ ولت باشد.

- مقدار ولتاژ DC اندازه گیری در شکل ۲ در حالت اتصال برق تغذیه و در حالت standby باید ۷/۲ الی ۲/۳ ولت باشد.

**ارورهای مربوط به سنسورهای دمایی / CH41, CH44, CH45, CH46, CH47, CH65**


کد خط	عنوان	علت خطأ	نقاط بررسی
CH41	سنسور لوله دهش (کمپرسور اینورتر)	اتصال نادرست اتصال باز/ اتصال کوتاه	• وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید • مقاومت نرمال : $200\text{k}\Omega/\text{at } 25^\circ\text{C}(77^\circ\text{F})$
CH44	سنسور دمای هوا	اتصال نادرست اتصال باز/ اتصال کوتاه	• وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید • مقاومت نرمال : $10\text{k}\Omega/\text{at } 25^\circ\text{C}(77^\circ\text{F})$
CH45	سنسور لوله کندانسور	اتصال نادرست اتصال باز/ اتصال کوتاه	• وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید • مقاومت نرمال : $5\text{k}\Omega/\text{at } 25^\circ\text{C}(77^\circ\text{F})$
CH46	سنسور لوله مکش	اتصال نادرست اتصال باز/ اتصال کوتاه	• وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید • مقاومت نرمال : $5\text{k}\Omega/\text{at } 25^\circ\text{C}(77^\circ\text{F})$
CH65	سنسور هیت سینک	اتصال نادرست اتصال باز/ اتصال کوتاه	• وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید • مقاومت نرمال : $10\text{k}\Omega/\text{at } 25^\circ\text{C}(77^\circ\text{F})$

محل قرارگیری (1) سنسور لوله دهش (2) سنسور لوله وسط کندانسور (3) سنسور هوای ورودی

1.5kw Controller(UA3)	2kW Controller(UL,UL2)
<b>4kw Controller(UE,UE1)</b>	

محل قرارگیری سنسور های دهش کمپرسور-وسط کندانسور-مکش کمپرسور -ورودی

هو



جدول دما- مقاومت : سنسور لوله دهش/ سنسور لوله/ سنسور هوا/ سنسور هیت سینک

دما (°C/°F)	مقاومت (kΩ)			
	سنسور لوله دهش	سنسور لوله	سنسور هوا	سنسور هیت سینک
-30/-22	2845.99	102.17	204.35	102.17
-25/-13	-	73.49	146.97	73.49
-20/-4	-	53.55	107.09	53.55
-15/5	-	3950	79.00	39.50
-10/14	-	29.48	58.95	29.48
-5/23	-	22.24	44.47	22.24
0/32	585.66	16.95	33.90	16.95
5/41	465.17	13.05	26.09	26.05
10/50	372.49	10.14	20.27	20.25
15/59	300.58	7.94	15.89	15.87
20/68	244.33	6.28	12.55	12.55

25/77	200.00	5.00	10.00	10.00
30/86	164.79	4.01	8.03	8.03
35/95	136.64	3.24	6.49	6.49
40/104	113.98	2.64	5.28	5.28
45/113	95.62	2.16	4.32	4.33
50/122	80.65	1.78	3.56	3.57
55/131	68.38	1.48	2.95	2.96
60/140	58.27	1.23	2.46	2.47
65/149	49.88	1.03	2.06	2.07
70/158	42.90	0.87	1.74	1.74
75/167	37.05	0.74	1.47	1.48
80/176	32.14	0.63	1.25	1.26
90/194	24.46	0.46	0.92	0.92
100/212	18.89	0.34	0.68	0.69

## مقاومت - دمای سنسور (نرمال)

(°C/°F) دما	مقاومت (kΩ)			
	سنسور لوله دهش	سنسور لوله	سنسور هوا	سنسور هیت سینک
25/77	200.00	5.00	10.00	10.00

## ارور CH53 &lt; ارور ارتباطی واحد بیرونی

کد خطا	عنوان	علت خطأ	نقاط بررسی
CH53	ارتباط واحد داخلی و بیرونی دیتای ارسالی از واحد داخلی به مدت ۳ دقیقه دریافت نشود	<ul style="list-style-type: none"> <li>برق واحد داخلی یا بیرونی ایجاد دارد</li> <li>ارتباط بین داخلی و بیرونی به وسیله یک نویز بیرونی مختل شده</li> <li>قطعات ارتباطی بین واحد داخلی و بیرونی سوخته باشند</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>برق واحد داخلی را بررسی کنید</li> <li>برق ورودی به واحد بیرونی و داخلی را بررسی کنید</li> <li>اتصال زمین واحد داخلی و بیرونی را بررسی کنید</li> <li>قطعات ارتباطی بین واحد داخلی و بیرونی را از نظر سوختگی بررسی کنید</li> </ul>

در تمامی اوروها:

زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدید که برد را تعویض کنید ،

قبل از تعویض برد اقدامات زیر را حتما انجام دهید :

(۱) برق دستگاه را قطع کنید


(۲) تمامی کانکتورهای برد بیرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنید

(۳) چند دقیقه صبر کنید

(۴) سپس تمامی کانکتور ها را دوباره وصل کنید.

(۵) برق دستگاه را دوباره وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

در صورت بروز ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائید.




برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر، بعد از خاموش کردن دستگاه ۳ دقیقه صبر کنید.  
در زمان اندازه گیری ها مواظب اتصال کوتاه با قسمت های دیگر باشید.



#### ارور CH60 (ارور EEPROM)


عنوان	کد خطا	علت خطا	نقاط بررسی
بررسی EEPROM	CH60	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خرابی یا نبودن برد بیرونی EEPROM</li> <li>• اتصال بد EEPROM به برد واحد بیرونی</li> </ul>	<b>بررسی EEPROM</b> از نظر: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ موجود بودن</li> <li>➢ اتصال درست</li> <li>➢ خراب نبودن</li> <li>➢ همخوانی داشتن با دستگاه</li> </ul>

برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر، بعد از خاموش کردن دستگاه ۳ دقیقه صبر کنید. در زمان اندازه گیری ها مواظب اتصال کوتاه با قسمت های دیگر باشید.



بررسی وضعیت قرارگیری EEPROM واحد بیرونی :


۱. بررسی کنید جهت EEPROM و سوکت آن درست باشد
۲. بررسی کنید EEPROM به صورت کامل و درست در سوکت قرار داشته باشد
۳. بررسی کنید تمام پایه های EEPROM در سوکت قرار داشته باشند



#### ارور CH 61 (ارور دمای بالای لوله کندانسور)

نقاط بررسی	علت خطا	عنوان	کد خطا
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فن بیرونی را بررسی کنید</li> <li>• میزان مبرد را بررسی کنید</li> <li>• وضعیت EEV را بررسی کنید</li> <li>• وضعیت سنسور را بررسی کنید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حالت اول (فن بیرونی خرابی / جهت وزش بار / قفل شدن و ...)</li> <li>- کثیفی کویل کندانسور</li> <li>- EEV و سوکت آن و وضعیت قرارگیری آن</li> <li>- خرابی سنسور لوله کندانسور یا اتصال نادرست آن</li> </ul>	دمای بالای سنسور لوله کندانسور (63°C(145 °F))	CH61

برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر ، بعد از خاموش کردن دستگاه **۲ دقیقه** صبر کنید. در زمان اندازه گیری ها مواطب اتصال کوتاه با قسمت های دیگر باشید.




### • اندازه گیری سنسور لوله کنداensor

مولتی متر را روی اندازه گیری مقاومت قرار دهید

مقاومت پین های سنسور را اندازه بگیرید

مقدار مجاز ۵ کیلو اهم در دمای ۲۵ درجه با ۱۰ درصد تolerance می باشد اگر مقاومت سنسور درست نبود

مقدار مقاومت آن را با لوله دستگاه اندازه بگیرید(باید بیشتر از ۱ مگا اهم باشد)




### ارور CH 62 (ارور دمای بالای هیت سینک)

نقطه بررسی	علت خطا	عنوان	کد خطأ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فن بیرونی را بررسی کنید</li> <li>• وضعیت اتصال هیت سینک برد را بررسی کنید</li> <li>• قسمت حسگر دمای برد را بررسی کنید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- حالت اور لود(فن بیرونی - خرابی /جهت وزش باد /افل شدگی و ...)</li> <li>• نصب نادرست هیت سینک</li> <li>• ایراد از قسمت حسگر دمای برد</li> </ul>	دمای بالای برد هیت سینک بیرونی	CH62

برای چک کردن برد یا قسمت های الکتریکی دیگر ، بعد از خاموش کردن دستگاه **۲ دقیقه** صبر کنید. در زمان اندازه گیری ها مواطب اتصال کوتاه با قسمت های دیگر بایشید.



### نقاط بررسی!





### نکته مهم:

هر زمانی که برد را از هیت سینک جدا کردید باید از خمیر سیلیکونی تازه برای زیر هیت سینک استفاده شود.

> ارور < CH 62 چگونه دمای برد را اندازه گیری کنیم


اندازه گیری مقاومت سنسور دمای برد



## ارور CH67 (ارور قفل شدن فن واحد بیرونی)

کد خطا	عنوان	علت خطا	نقاط بررسی
CH67	سیگنال برگشتنی (فیدبک) کار کرد فن <b>BLDC</b> وجود ندارد	-فن بیرونی قفل شده باشد -کانکتور فن روی برد جدا شده باشد -موتور فن سوخته باشد یا فیوز آن سوخته باشد -مدار کارکرد فن در برد آسیب دیده باشد	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بررسی کنید وضعیت قرارگیری فن بیرونی را</li> <li>• بررسی کنید وضعیت کانکتور فن بیرونی را بر روی برد</li> <li>• بررسی کنید سیم فن و فیوز آن را</li> <li>• بررسی کنید فن را از نظر سوختگی</li> </ul>

## نقاط بررسی!



## در تمامی ارورها:



زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدید که برد را تعویض کنید.

قبل از تعویض برد اقدامات زیر را حتماً انجام دهید :

- (۱) برق دستگاه را قطع کنید
- (۲) تمامی کانکتورهای برد بیرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنید
- (۳) چند دقیقه صبر کنید

- (۴) سپس تمامی کانکتور ها را دوباره وصل کنید.  
 (۵) برق دستگاه را دوباره وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.  
 در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائید.

بررسی سوخنگی موتور فن BLDC یونیت بیرونی.



- اندازه گیری کنید ولتاژ بین پین های ۱ و ۴ را در حالت قطع برق
- اگر ولتاژ اندازه گیری شده  $1V \pm 0.2V$  باشد موتور از داخل سوخته است
- در تمامی اوروها:


زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدید که برد را تعویض کنید، قبل از تعویض برد اقدامات زیر را حتماً انجام دهید:  
 برق دستگاه را قطع کنید  
 تمامی کانکتورهای برد بیرونی و برد داخلی را از روی برد جدا کنید  
 چند دقیقه صبر کنید  
 سپس تمامی کانکتور ها را دوباره وصل کنید  
 برق دستگاه را دوباره وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.  
 در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائید.

## روش های بررسی


چکونگی بررسی شرایط نصب واحد بیرونی

ایراد ظاهری	موقعیت	علت
<ul style="list-style-type: none"> <li>برگشت مکرر هوای گرم به داخل دستگاه و خاموش شدن کمپرسور</li> </ul> <p>Over Load دستگاه دچار می شود</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مسدود شدن قسمت جلویی واحد بیرونی</li> <li>- فضای نصب واحد بیرونی باریک باشد</li> </ul>	حالت گردباد
<ul style="list-style-type: none"> <li>بالا رفتن دمای لوله بعلت کاهش سرعت هوای خاموشی مکرر کمپرسور</li> </ul> <p>Over Load دستگاه دچار می شود</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قسمت پهلوی دستگاه بیرونی مسدود باشد</li> <li>• شیئی خارجی مانع گردش هوای کندانسور شده باشد</li> </ul>	مسدود شدن جریان هوا
<ul style="list-style-type: none"> <li>خوردگی کندانسور کاهش بازدهی دستگاه</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• رطوبت - نم</li> <li>• رطوبت بالای محیط</li> </ul>	خوردگی


□ زمانی که جلو یا عقب دستگاه دیوار باشد (۱ طرف)



□ زمانی که جلو یا عقب/چپ یا راست دستگاه دیوار باشد (۲ طرف)




□ زمانی که جلو یا عقب/چپ یا راست دستگاه دیوار باشد (۳ طرف)



### چگونگی بررسی جریان مبرد

اعلیت	موقعیت	ایراد ظاهری
مزاحمت در عبور جریان مبرد	دو پنهنی / مسدود شدگی لوله کشی EEV بسته بودن شیر سرویس	یخ زدگی واحد داخلی بالا رفتن بیش از حد دمای تبخیر ماده مبرد سرمایش و گرمایش ضعیف جریان نامناسب مبرد خاموش و روشن شدن مکرر کمپرسور با سیستم حفاظتی فشار بالا و پائین کاهش دما و فشار بالا رفتن دمای روغن سیستم و خرابی کمپرسور




### EEV چک کردن \*

بررسی کنید صدای باز و بسته شدن EEV را در اولین باری که برق وصل می شود

بررسی شیر

دوپهنهی / مسدود بودن لوله




## چکونگی بررسی مقاومت فازهای کمپرسور

### ■ مقاومت عایقی بین کمپرسور و لوله

■ مقاومت بین (U,V,W) از روی کمپرسور با لوله کمپرسور.(توجه داشته باشید محل تست رنگ نداشته باشد)



Terminal	Insulation Resistance
U-Piping	$\geq 1M\Omega$
V-Piping	$\geq 1M\Omega$
W-Piping	$\geq 1M\Omega$




### ■ مقاومت فازهای U و V و W



۱. مولتی متر را روی اندازه کیری مقاومت (ام) قرار دهید
۲. مقاومت فازها را دو به دو اندازه بگیرید
۳. مقدار اهم به معنی معیوب بودن کمپرسور می باشد
۴. اگر مقدار اندازه کیری شده به صورت دقیق مشخص نبود به صورت زیر دوباره اندازه کیری کنید.
۵. اگر مقدار اندازه کیری نرمال بود امکان وجود ایراد در سیم


بندی ها می باشد.

اندازه گیری مقاومت فازها از روی ترمینال کمپرسور



Resistance between terminals	
U - V	0.5 ~ 1 Ω
V - W	0.5 ~ 1 Ω
W - U	0.5 ~ 1 Ω


**چگونگی بررسی ایراد سیم بندی کمپرسور**



➤ بررسی کنید آیا سیم های روی برد با سیم های روی کمپرسور به ترتیب رنگ و درست وصل شده اند.

➤ بررسی کنید که سیم های U, V و W بر روی ترمینالها وصل باشند.

➤ جهت سیم بندی نسبت به نوع کمپرسور متفاوت است.




### چگونگی بررسی قسمت IPM

هدف	تشخیص ایراد IPM برد اصلی	موارد بررسی	بررسی ارور جریان آشکارساز
-----	-----------------------------	-------------	------------------------------

مراحل	روند بررسی
۱	دستگاه را خاموش کنید (صبر کنید تا LED روی برد واحد بیرونی خاموش شود)
۲	سیم های کمپرسور را جدا کنید
۳	مولتی متر را روی مقدار دیودی قرار دهید و مقدار ولتاژ را مطابق شکل زیر اندازه گیری کنید


بررسی کنید ولتاژ از ۰/۶ تا ۰/۰ ولت باشد	۴
پایه های IPM را از نظر اتصالی بررسی کنید	۵

### نقاط بررسی IPM IGBT □



### شماره پین ها و چیدمان پین های IPM


- ❖ دقت کنید پراب مشکی و
- ❖ قرمز مولتی متر جابجا
- ❖ قرار نگیرند.



### چگونگی بررسی قسمت IPM IGBT (حالت دیود)

۱. کانکتورها را از روی برد جدا کنید
۲. مولتی متر را روی اندازه گیری دیود قرار دهید.
۳. ولتاژ بین  $P-U/P-V/P-W$  را مطابق شکل ۱ اندازه گیری کنید.
۴. ولتاژ بین  $U-Nu/V-Nu/W-Nu$  را مطابق شکل ۲ اندازه گیری کنید.

۵. اگر مقدار اندازه گیری شده به صورت قابل ملاحظه‌ای با مقدار استاندارد تفاوت داشت **IPM خراب است.**




نرمال	ترمینال	مراحل
<b>0.4V ~ 0.6V</b>	<b>U-Nu</b>	۱
<b>0.4V ~ 0.6V</b>	<b>V-Nv</b>	۲
<b>0.4V ~ 0.6V</b>	<b>W-Nw</b>	۳

نرمال	ترمینال	مراحل
<b>0.4V ~ 0.6V</b>	<b>P-U</b>	۱
<b>0.4V ~ 0.6V</b>	<b>P-V</b>	۲
<b>0.4V ~ 0.6V</b>	<b>P-W</b>	۳

مدار آشکار ساز جریان فاز کمپرسور

هدف	تشخیص ایجاد جریان بالای کمپرسور بدلیل ارور آشکار ساز جریان فاز	بررسی موارد	۱. بررسی ارور جریان آشکار ساز

## روش بررسی



توجه!


وقتی اندازه گیری میکنید و برق به دستگاه وصل است، دقت کنید رنج مولتی متر درست انتخاب شده باشد و مواطبه اتصال کوتاه با دیگر قسمت های برد باشد.

۱- رنج مولتی متر را روی ولتاژ DC کذاشته و جریان را بررسی کنید

۲- ولتاژ V, W, U را با GND اندازه بگیرید

۳- مقدار استاندارد  $2/5 \pm 0/5$  ولت می باشد


۴- در صورت درست نبودن ولتاژ برد را تعویض کنید



مدار آشکار ساز جریان ورودی

ا. بررسی ارور جریان آشکارساز	موارد بررسی	تشخیص ایجاد جریان بالای کمپرسور بدلیل ارور آشکارساز	هدف
		جریان فاز	

روش بررسی



## توجه!


وقتی اندازه گیری میکنید و برق به دستگاه وصل است، دقت کنید رنج مولتی متر درست انتخاب شده باشد و مواطبه اتصال کوتاه با دیگر قسمت های برد باشید.

۱- رنج مولتی متر را روی ولتاژ DC گذاری و جریان را بررسی کنید

۲- جریان بین Input و Micom\_GND را بررسی کنید.

۳- مقدار استاندارد  $2/5 \pm 0/5$  ولت می باشد

۴- در صورت درست نبودن ولتاژ برد را تعویض کنید



#### چکونگی بررسی شیر ۴ طرفه (4 Way Valve)


هدف	تشخیص ایراد شیر ۴ طرفه	مواد	بررسی	بررسی ولتاژ کانکتور شیر ۴ طرفه از روی برد
				۲- بررسی مقاومت کویل شیر ۴ طرفه

#### بررسی ولتاژ خروجی کانکتور شیر ۴ طرفه

۱. مولتی متر را روی اندازه گیری ولتاژ AC بگذارد



- ۲. ولتاژ خروجی از کانکتور شیر ۴ راهه از روی برد را اندازه گیری کنید.
- ۳. ولتاژ نرمال ۲۲۰ ولت با ترانس ۱۰ درصد می باشد.
- ۴. اگر مقدار اندازه گیری شده با مقدار استاندارد متفاوت بود برد را تعویض کنید.



اندازه گیری باید در شروع حالت گرمایش باشد و در زمان Standby بعد از کارکرد دستگاه باشد.

#### بررسی مقاومت کویل شیر ۴ طرفه.


- ۱. مولتی متر را روی اندازه گیری مقاومت قرار دهید.
- ۲. مقاومت دو سر از سوکت شیر ۴ راهه را اندازه گیری کنید.
- ۳. مقدار مقاومت استاندارد  $1.4K\Omega \pm 10\%$  است.
- ۴. اگر مقدار اندازه گیری شده با مقدار استاندارد تفاوت داشت کویل را تعویض کنید.




### چگونگی بررسی مقاومت شیر EEV

هدف	تشخیص ایراد EEV	موارد بررسی	بررسی مقاومت شیر EEV
		۱. بررسی مقاومت شیر EEV	

### بررسی مقاومت شیر EEV





۱. مولتی متر را روی اندازه گیری مقاومت قرار دهید
۲. مقاومت بین پایه ها را اندازه بگیرید
۳. برای اندازه گیری و مقادیر استاندارد از جدول زیر پیروی کنید.

شماره پایه ها	مقدار نرمال
۴-۱	$45\Omega \pm 5\Omega$
۶-۱	$45\Omega \pm 5\Omega$
۲-۲	$45\Omega \pm 5\Omega$
۵-۲	$45\Omega \pm 5\Omega$

❖ مقدار مقاومت کویل در مدل های مختلف EEV متفاوت می باشد.

## راهنمای عیب یابی مدل های تایتان (دور ثابت)


### کد خطا ها و توضیحات آنها

#### ■ نشانگر کد خطا

- این عملکرد برای تشخیص ایراد و نشان دادن آن در صفحه دیسپلی می باشد.
- اگر همزمان دو خطا داشته باشیم در ابتدا خطای که خطرناک تر است نمایش داده می شود.
- بعد از وقوع خطا اگر ایراد رفع گردد LED به صورت نرمال شروع به چشمک زدن می کند.
- پس از برطرف کردن خطا، برق را قطع و سپس دوباره وصل کنید.

#### ■ خطا در واحد داخلی - توضیحات

کد خطا	توضیحات	نشانه خطا	
		واحد داخلی	
		(سبز)LED1	(قرمز)LED2
1	سنسر هوای یونیت داخلی باز / اتصال کوتاه	1 بار	-
2	سنسر لوله ورودی یونیت داخلی باز / اتصال کوتاه	2 بار	-
6	EEPROM یونیت داخلی	6 بار	-
9	EEPROM یونیت داخلی	9 بار	-

**SB/SC Chassis (Titan)**

### رفع ایراد - خطاهای واحد داخلی خطاهای CH01, CH02, CH06, CH12

کد خطا	عنوان	علت خطا	نقاط بررسی
۱ (یک بار چشمک)	سنسور هوای داخلی	اتصال نادرست یا باز / اتصال کوتاه بودن سنسور	وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید مقاومت نرمال : $10k\Omega$ /at $25^{\circ}\text{C}(77^{\circ}\text{F})$
۲ (دو بار چشمک)	سنسور لوله ورودی یونیت داخلی	اتصال نادرست یا باز / اتصال کوتاه بودن سنسور	وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید مقاومت نرمال : $5k\Omega$ /at $25^{\circ}\text{C}(77^{\circ}\text{F})$


۱- وضعیت اتصال سنسور را بررسی کنید.

۲- بعد از جدا کردن سنسور از برد مقاومت آن را اندازه گیری کنید

۳- اگر مقاومت ۰ یا بینهایت بود سنسور را تعویض کنید.

۴- اگر مقاومت نرمال بود خرابی برد را بررسی کنید.

### محل قرارگیری سنسورها




### روش اندازه گیری :

۱. کانکتور را از روی برد جدا کنید.

۲. رنج مولتی متر را از روی  $\Omega$  قرار دهید.


۳. مقاومت کانکتور را اندازه گیری کنید.



## خطای برد آپشن (خطای برد آپشن) CH09-CH06

نقطه بررسی	علت خطا	عنوان	کد خطا
وضعیت اتصال برد آپشن را بررسی کنید	اتصال نادرست برد آپشن یا ایراد از برد آپشن	خطای برد آپشن	۶ یا ۹ با چشمک زدن

### ۱. بررسی کنید برد آپشن به درستی اتصال داشته باشد



در برخی موارد دیده شده که LED ها به صورت نامفهوم چشمک می زند علت این ایراد ممکن است برد دیسپلی یا برد آپشن باشد که حتما بعد از تعویض این قطعات باید برق دستگاه را ریست کنید.

توجه: در دستگاههای تایتان درهنگام ایراد برد آپشن، ارور ۰۶ و برخی ارور ۰۹ میزند گاهی اوقات به محض اتصال برق دستگاه فیوز روی برد می سوزد علت در این موقع از اتصالی موتور فن یا قسمتهای الکتریکی دیگر است.