



ابتدا باید قسمت پائینی طلق روی نمایشگر را جدا کرد.



بعد از جدا کردن طلق از روی کلور، خار پائین کلور را آزاد کنید .



خارهای جانبی را آزاد کرده و نمایشگر را با آزاد کردن سوکت، بیرون آورید .



سوکت نمایشگر جدید را وصل کرده و آن را در جای خود قرار دهید .

