

نحوه اصلاح محل قرار گیری ترمو فیوز محصول 530

جهت واحد خدمات پس از فروش

یخچال :


یک قطعه 6 سانتی متری لوله اسفنجی سفید رنگ با کد 130050074(با قطر داخلی 10 خارجی 23 میلیمتر) برش داده و مطابق شکل در سمت چپ اواپراتور یخچال قرار دهید:



سپس مطابق شکل سنسور ترمو فیوز بطور کامل درون لوله اسفنجی قرار بگیرد

فریزر :

- یک قطعه 6 سانتی متری لوله اسفنجی سفید رنگ با کد 130050074 (با قطر داخلی 10 خارجی 23 میلیمتر) برش داده و مطابق شکل در سمت چپ اواپراتور فریزر قرار دهید:



سپس مطابق شکل سنسور ترمو فیوز بطور کامل درون لوله اسفنجی قرار

defrost.ir بانک اطلاعات رایگان تعمیرکاران و قطعه فروشان لوازم خانگی

بگیرد