

ارور کولر گازی پاکشوما

کد خطا	شرح خطا
E1	ایراد از نرم افزار برد
E2	سنسور دمای لوله کندانسور
E3	سرعت فن داخلی خارج از محدوده کنترل
E5	سنسور محیط داخلی
E6	سنسور لوله اوپراتور
E7	سنسور دمای کندانسور
E9	خطای ارتباط بین پنل و کمپرسور
EC	(نشستی) در صورت سالم بودن تست نشستی سنسور لوله اوپراتور تعویض شود

دیفراست یدک فروشنده انواع قطعات سرد کننده و لباسشویی

کانال تلگرام گروه تولیدی دیفراست یدک @defrostgrop

ارسال قطعات به تمام شهرستان های ایران

شماره تماس :

09123985822

02165258666